

情報開示項目

A. 指定調査機関の情報	名称	エコシステムエンジニアリング株式会社					
	指定番号	2023-3-0001					
	住所	東京都千代田区神田須田町 1-34-4 神田グロウビル					
	連絡先	電話番号：03-5298-8415 E-mail：contact@ese.co.jp					
	事業所の所在地	東京都千代田区					
	業の登録・許可の状況	建設業（土木工事業、とび・土工工事業、解体工事業）／土壤浄化事業/バイオマス発電事業/低濃度 PCB 処理事業／環境汚染に関する調査、設計、監理並びにコンサルティング事業／土木建設工事及びこれに伴う諸工事の設計、施工、監理並びにコンサルティング事業／廃棄物処理事業					
	環境計量証明事業（濃度）	許可者・許可登録番号：なし					
	技術管理者数	事業所名（事業所の所在地／業務を行う都道府県）： <u>1</u> 人					
土壌汚染調査の従事技術者総数		<u>12</u> 人（上記技術管理者を含む）					
B. 調査の実績	土壌汚染調査の元請での直近5カ年度の受注件数（契約件数）	年度	法対象		法対象外（条例分を含む）		
			①法第3条、第4条又は第5条の調査 ※	②法第16条の調査	③資料等の調査のみ	④試料採取・分析を行った調査	⑤搬出土壤の試料採取・分析を行った調査
		令和6年度	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>1</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件
		令和5年度	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件
		令和4年度	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>1</u> 件	<u>2</u> 件	<u>0</u> 件
		令和3年度	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>1</u> 件	<u>1</u> 件
	令和2年度	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	
	土壌汚染調査の下請での直近5カ年度の受注件数（契約件数）	年度	法対象		法対象外（条例分を含む）		
			①法第3条、第4条又は第5条の調査 ※	②法第16条の調査	③資料等の調査のみ	④試料採取・分析を行った調査	⑤搬出土壤の試料採取・分析を行った調査
		令和6年度	<u>2</u> 件	<u>1</u> 件	<u>0</u> 件	<u>1</u> 件	<u>0</u> 件
		令和5年度	<u>2</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件
		令和4年度	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>6</u> 件	<u>3</u> 件
		令和3年度	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>3</u> 件	<u>7</u> 件
	令和2年度	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>0</u> 件	<u>4</u> 件	<u>10</u> 件	
C. 技術力	技術者の代表的な保有資格と資格保有者数	一級土木施工管理技士： <u>7</u> 人					
		技術士： <u>2</u> 人					
		測量士： <u>2</u> 人					
		石綿作業主任： <u>3</u> 人					
D. 業務品質管理の取組	業務品質管理の取組状況	技術管理者、業務品質管理者、総括責任者の役割を明確に定義し、業務品質管理の実施状況を定期的に確認・評価する体制を整備					

その他情報開示が期待される項目

A. 指定調査機関の情報	土壤環境事業に関するホームページアドレス	掲載 HP アドレス： https://ese.co.jp/
B. 調査の実績	発注者の主な業種	総合工事業、製造業、不動産業 等
E. その他	リスクコミュニケーションに関する業務実績	法令・条例に基づく行政手続きの支援、対策工事の技術的提案を通じたリスク低減と情報共有
	環境保全活動	汚染土壌・産業廃棄物の適切な処理

※法第3条第1項、同条第8項、第4条第2項、同条第3項又は第5条の調査をいう。